


Werken in de nabijheid van hoogspannings-verbindingen


3e versie

oktober 2011

Voor het werken in de nabijheid van hoogspanningsmasten geldt;

- De kraan dient dusdanig opgesteld te worden dat het werkgebied geen overlap heeft met de gevarenzone van de hoogspanningsmast. De gevarenzone wordt aangegeven door de beheerder en is de ruimte rondom de stroomgeleiders waarbinnen zich geen personen of materialen mogen bevinden. Zie onderstaande plaatjes met voorbeeld schema gevarenzone.
- De draaicirkel van de hijskraan wordt beperkt zodat deze buiten de gevarenzone valt.
- Indien het werkgebied van de kraan een overlap heeft met de gevarenzone worden alleen hijswerkzaamheden uitgevoerd in overleg met en onder de condities van de beheerder.





Tip!

Bij trein, tram en trolleys staat er ook hoogspanning op de leiding!